


SCHEDA TECNICA



MASCHIO A MACCHINA 6028 WSG



MF x passo	mm	mm	mm	h9 mm	h12 mm
2 x 0,25	1,75	45	8	1,4	-
3 x 0,35	2,6	56	8	2,2	-
3,5 x 0,35	3,1	56	8	2,5	2,1
4 x 0,5	3,5	63	12	2,8	2,1
5 x 0,5	4,5	70	13	3,5	2,7
5,5 x 0,5	5	80	15	4	3
6 x 0,5	5,5	80	15	4,5	3,4
6 x 0,75	5,2	80	15	4,5	3,4
7 x 0,75	6,2	80	15	5,5	4,3
8 x 0,75	7,2	80	15	6	4,9
8 x 1	7	90	18	6	4,9
9 x 1	8	90	18	7	5,5
10 x 0,75	9,2	90	20	7	5,5
10 x 1	9	90	20	7	5,5
10 x 1,25	8,8	100	20	7	5,5
11 x 1	10	90	20	8	6,2
12 x 1	11	100	21	9	7
12 x 1,25	10,75	100	21	9	7
12 x 1,5	10,5	100	21	9	7
14 x 1	13	100	21	11	9
14 x 1,25	12,75	100	21	11	9
14 x 1,5	12,5	100	21	11	9
15 x 1	14	100	21	12	9
15 x 1,5	13,5	100	21	12	9
16 x 1	15	100	21	12	9
16 x 1,5	14,5	100	21	12	9
18 x 1	17	110	24	14	11
18 x 1,5	16,5	110	24	14	11
18 x 2	16	125	24	14	11
20 x 1	19	125	24	16	12
20 x 1,5	18,5	125	24	16	12
20 x 2	18	140	30	16	12
22 x 1	21	125	24	18	14,5
22 x 1,5	20,5	125	24	18	14,5
22 x 2	20	140	30	18	14,5
24 x 1	23	140	26	18	14,5
24 x 1,5	22,5	140	26	18	14,5